



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE
LEGISLATIVO



Ciudad de México, a 15 de febrero de 2022


OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/II/ALC/000196/2022

Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva
del Congreso de la Ciudad de México
Presente


Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio AMA/018/2022 de fecha 17 de enero de 2022, signado por la Alcaldesa en Milpa Alta, la Dra. Judith Vanegas Tapia, por el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo promovido por la Dip. Elizabeth Mateos Hernández y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada el día 13 de septiembre de 2021, mediante el similar MDPPOPA/CSP/0230/2021.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente,
El Director General Jurídico y de Enlace Legislativo
de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México


Lic. Marcos Alejandro Gil González
direcciongeneraljuridica@cdmx.gob.mx

C.c.c.e.p. Dra. Judith Vanegas Tapia, Alcaldesa en Milpa Alta.



13-09-21
Elizabeth Matros Hdez



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ALCALDÍA MILPA ALTA
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO AL GABINETE Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

196



2022 *Ricardo Flores Magón*
Año de Magón



Milpa Alta Ciudad de México, a 17 de enero de 2022.

OFICIO No. AMA/018/2022

ASUNTO: Envía respuesta

MARCOS ALEJANDRO GIL GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
P R E S E N T E

En atención al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/II/2.8/2021, signado por usted y referente al escrito MDPPOPA/CSP/0230/2021 suscrito por el Dip. Héctor Díaz Polanco, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, relativo al dictamen por el que se aprueba el Punto de Acuerdo que a la letra establece lo siguiente:

ÚNICO- SOLICITAR DE MANERA RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS, DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL Y DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE MANERA COORDINADA, EMITAN A ÉSTE ÓRGANO LEGISLATIVO UN INFORME PORMENORIZADO, ACERCA DE LAS CONDICIONES QUE PRESENTAN LOS PLANTELES ESCOLARES DE EDUCACIÓN BÁSICA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

Con fundamento en el artículo 122, apartado A, Base VI, Incisos a) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 53, Apartado A, Numeral 12 de la Constitución Política de la Ciudad de México, artículos 30 y 67 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, por este medio me permito adjuntar la información correspondiente a los planteles educativos de la Alcaldía Milpa Alta.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

Judith Vanegas Tapia
DRA. JUDITH VANEGAS TAPIA
ALCALDESA EN LA ALCALDÍA MILPA ALTA



IVT-JLLNPRB-mar
Milpa Alta
2021-2024

F. O. 15.875
1.0.879

CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS MANTENIMIENTO A ESCUELAS

Poblado	Escuela	Levantamiento de necesidades	OBSERVACIONES
San Nicolas Tetico	Jardin de Niños Ayaquemari	Lavado de tinacos elevados Mantenimiento eléctrico, cambio de lamparas en aulas Poda de árboles Lavado de tinacos elevados	Mantenimiento a sanitarios de niños y niñas, así como lavabos colectivos (plomería) al 100%, falta el lavado de tinacos
San Nicolas Tetico	Primaria Carlos Fuentes	Reparacion de fuga de agua (obra emergente) Mantenimiento eléctrico, cambio de focos ahorradores, contactos y apagadores Mantenimiento de herramienta en rejas perimetrales	Lavado de 4 tinacos de 2,500 litros, así como desazolve de red sanitaria Supervisión y cuantificación de material para corrección de fuga de agua proveniente de bidón de 2,500 litros. Los materiales serán conseguidos por la directora de la primaria Revisión de instalación eléctrica y conexión de corto circuito
San Nicolas Tetico	Secundaria Técnica # 102	Desazolve de coladeras y tuberías Impermeabilización en general Cambio de 2 bombas hidráulicas Cambio de bomba sumergible Cambio de loseta en planta alta y baja, así como en sanitarios	Limpieza de azoteas, bajadas de agua pluvial, canaletas, arco techo, rejillas en 1590 m ² y 6 tinacos de 1100 lts.
San Nicolas Tetico	Secundaria Técnica # 102	Desazolve y mantenimiento de mingitorios Mantenimiento a llaves para agua potable	Mantenimiento a sanitarios, se corrige fuga de agua en los filtros que se encuentran a un lado de tinaco, cambio de caña en mingitorio de hombres.

San Nicolás Tetelco	Secundaria Técnica N° 102	<p>Mantenimiento a cableado eléctrico</p> <p>Elaboración y colocación de tapa para centro de carga</p> <p>Lavado y mantenimiento de tinacos elevados</p> <p>Rotulación de zonas de seguridad, juegos didácticos, rutas de evacuación</p> <p>Revisión eléctrica</p> <p>Aplicación de pintura a puerta de entrada general y herrería</p> <p>Revisión de fuga en drenaje de jardinería a sanitarios</p> <p>Mantenimiento a ventanas de aluminio</p> <p>Podá de árboles</p> <p>Retiro de basura de contenedores</p> <p>Habilitación de lavaderos</p> <p>Aplicación de pintura y mantenimiento a juegos recreativos, así como encarpetaamiento</p> <p>Cambio de láminas en patio</p> <p>Impermeabilización en general</p> <p>Cambio de llaves de agua potable en sanitarios de maestros</p> <p>Mantenimiento eléctrico en general, contactos, apagadores, lámparas</p> <p>Aplicación de pintura interior y exterior</p> <p>Reubicación de bases de herrería para bocinas</p>	<p>Elaboración y colocación de tapa para centro de carga</p> <p>Lavado y mantenimiento de tinacos elevados</p> <p>Rotulación de zona de seguridad y nomenclatura de los cuatro edificios, así como identificación de oficinas y aules</p> <p>Colocación de cableado del medidor al interruptor de seguridad y revisión de lámparas</p> <p>Aplicación de pintura a puerta de entrada general y herrería</p> <p>Reparación de fuga de agua.</p> <p>Se realizó limpieza de canaletas, bajadas de agua pluvial, azoteas y arco techo 250 m² aproximadamente.</p> <p>Se realiza visita para la cuantificación de material</p> <p>Reubicación de bases de herrería para bocinas</p>
San Antonio Tecomisi	CENDE YOLCAYOTL		
San Antonio Tecomisi	Jardín de Niños Ma. Cristina Tovar Mena		

San Antonio Tecomiti	Jardín de Niños Mía, Cristina Tovar Mena	Revisión de conexiones y cambio de tinaco elevado	
		Colocación de canaletas en techumbre	
		Revisión de posible fractura en cisterna	
		Mantenimiento eléctrico a lámparas	Colocación de lámparas fluorescentes en pasillos y aulas
		Lavado de tinacos elevados	
		Cambio de vidrios en diferentes ventanas	
San Antonio Tecomiti	Jardín de Niños Arnelia Fierro Bandalá	Aplicación de pintura interior y exterior	
		Limpieza de canaletas en arcotecho	Se realiza limpieza en azoteas, canaletas del arco techo en aproximadamente 500 m2.
		Retiro de ojeras, así como basura en contenedores	Se realiza limpieza en azoteas, canaletas del arco techo.
		Limpieza de patio y retiro de escombros	
		Colocación de puerta de herrería	
		Cambio de tapa de registro	
		Lavado de cisternas y tinacos elevados	Lavado de 4 tinacos elevados de 1,100 lts.
		Colocación de llave de nariz	Colocación de llave de nariz
San Antonio Tecomiti	Primaria Rosa Villanueva	Desazolve y limpieza de rejillas de alcantarillas	
		Mantenimiento eléctrico en general, revisión de voltaje y cambio de luminarias	Se realiza visita para la cuantificación de material
		Retiro de escombros	Retiro de escombros 0.3 m ³ aproximadamente
		Desazolve de drenaje, así como limpieza de rejillas	
San Antonio Tecomiti	Primaria Agustín Legorreta	Mantenimiento eléctrico y colocación de luminarias en área de juegos	se realizó mantenimiento eléctrico a lámparas y reflectores de arco techos.
		Elaboración de rampa de concreto	Elaboración de rampa de concreto
		Colocación de 10m de malla ciclónica	Colocación de 10m de malla ciclónica

San Antonio Tecomiti	Primaria Agustín Legorreta	lavado de tinacos elevados y sistema	Lavado de 11 tinacos elevados
		Elaboración de camino de concreto para cocinas	
		Fijado de tarjas en sanitarios	Fijado de tarjas en sanitarios
		Fijado de llaves en lavamanos	Se realiza mantenimiento de plomería a 16 llaves individuales dando el apriete correcto y revisando su buen funcionamiento en los lavamanos colectivos de sanitarios.
		Poda de árboles	Se realizó limpieza de cañerías, bajadas de agua pluvial, azotes y arco techo 220 m ² aproximadamente.
San Antonio Tecomiti	Primaria Ramon G. Bonfil	Poda de árboles	
		Impervioabilización en general en 2 edificios de 25 x 12 mts.	
		Retiro de material con opción de resguardo	
		Mantenimiento de malla ciclónica perimetral	Mantenimiento de malla ciclónica perimetral
		Limpieza de sistema, aplicando prueba de color y agregar filtro	
		Mantenimiento eléctrico en general	Se realiza visita para la cuantificación de material
		Mantenimiento de herrería en ventanas cambiando abertura para mayor ventilación en todos los selenes	Se encuentran listos
		Habilitar llave de agua potable en lavamanos	
		Mantenimiento a cableado eléctrico y balanceo de cargas	Se realiza balanceo de cargas en el tablero general
		Retiro de hojarasca y limpieza de áreas verdes, así como poda de árboles y retiro de árbol caído	
		Colocación de vidrios faltantes en ventanas	
		Encarpetado de patio y canchales	
San Antonio Tecomiti	Secundaria Diurna # 9 teutli		

San Antonio Tecomatl	Secundaria Olvera # 9 Teuhtli	<p>Limpieza y mantenimiento de 30 tinacos elevados y cisterna de 5,700 lts.</p> <p>Cambio de lámparas y balastos (solo mano de obra)</p> <p>Mantenimiento de 3 tanques de gas y tuberías de los diversos talleres</p> <p>Mantenimiento a muebles sanitarios, como en manilla accionadora</p> <p>Resano de muros, las cuales se están descargando</p> <p>Aplicación de loseta en salones (solo mano de obra)</p> <p>Mantenimiento a cableado eléctrico y cambio de luminarias en arco techo</p> <p>Limpieza y lavado de sistema, así como revisión de conexiones hidráulicas</p> <p>Limpieza de arco techo y techumbre</p> <p>Revisión y mantenimiento de bomba hidráulica</p> <p>Poda de árboles</p> <p>Colocación de palanca en tanque de w.c.</p> <p>Lavado y limpieza de tinacos</p> <p>Resano de muros</p> <p>Reparación de 2 puertas en sanitarios de niñas</p>	<p>12 tinacos por parte de pintura #1, 4 Tinacos y una cisterna por parte de pintura #2 y limpieza de azoteas 1,500 m2 por pintura #3 cisterna de 5,700 lts.</p>
San Francisco Tecoxpa	Jardín de Niños Celic		
San Francisco Tecoxpa	Jardín de Niños Tecoxpa		
San Francisco Tecoxpa	Primaria Teuhtli	Lavado de 12 tinacos y una cisterna	Se encuentran llenos

San Francisco Tecoxpa	Primaria Teuhitl	<p>Mantenimiento eléctrico, revisión de tableros, cambio de lámparas en el patio principal, así como en sanitarios de hombres</p> <p>Limpieza en azoteas y techumbre</p> <p>Cambio de tubo de 3" de desagüe en arco techo, cambio de 4 llaves de lavabos que no funcionan, así como revisión de tubería, cambio de w.c.</p> <p>Reparación de puerta en sanitario de hombres.</p> <p>Colocación de 3 reflectores para el patio y canchales</p> <p>Aplicación de pintura a herrería en general</p> <p>Colocación de refuerzo en tarja de sanitarios</p> <p>Sustitución de tubo de pvc de bajadas de agua pluvial en el arco techo</p> <p>Rotulación de zonas de seguridad, Jungos dielécticos y rutas de evacuación</p> <p>Adaptación de malla en puerta de metal de acceso principal, reparación de baranda zona sur, sustitución de puerta y marco de metal.</p> <p>Reparación de malla ciclónica en canchas</p> <p>Encarpamiento y bajada de acceso posterior</p> <p>Resanar techumbre</p> <p>Ampliación de rejilla para coladera</p> <p>Instalación de 3 tarjas en la entrada principal para el lavado de manos</p>	<p>Se realiza visita para la cuantificación de material</p> <p>Limpieza de canchales, bajadas de agua pluvial y azoteas 1000 m2 aproximadamente.</p> <p>Cambio de tubo de 3" de desagüe en arco techo, cambio de 4 llaves de lavabos que no funcionan, así como revisión de tubería, cambio de w.c.</p> <p>Se realiza visita para la cuantificación de material</p> <p>Colocación de refuerzo en tarja de sanitarios</p> <p>Sustitución de tubo de pvc de bajadas de agua pluvial en el arco techo</p> <p>Rotulación de zonas de seguridad, rutas de evacuación y punto de reunión, así como rotulación de cruchas de basquetbol</p>
San Jerónimo Miscatlan	Secundaria Nexcalco		

San Jerónimo Miacatlan	Secundaria Mexcalco	<p>Lavado de tinacos elevados y cisterna</p> <p>Revisión y reparación de instalaciones hidrosanitarias</p> <p>Colocación de vidrios en ventanas</p> <p>Impermeabilización en nuevo edificio área aproximada de 100m²</p> <p>Resanado de muros en salones y pasillos</p> <p>Colocación de láminas para evitar filtración de agua pluvial</p> <p>Limpieza de canaletas en arco techo y tinacos</p> <p>Reparación de grieta en muro colindante con castillo del salón 3 A</p> <p>Reparación de seguros en diferentes ventanas de aluminio de todo el inmueble</p> <p>Mantenimiento eléctrico, cambio de 12 lámparas de 32 watts</p> <p>Mantenimiento en sanitarios en general, cambio de pera sapo y reparación de fuga en w.c., retiro de palancas en desuso en sanitarios</p> <p>Aplicar junta en loseta vertical de sanitarios</p> <p>Agregar protección de herrera a puertas y ventanas, así como cambio de chapas</p> <p>Fijado de balastro de lámparas, cambio de 8 reflectores</p> <p>Nivelar pasillo de concreto en el nuevo edificio</p> <p>Podar de arbustos</p> <p>Desatrolar de drenaje y limpieza de cisterna</p>	<p>Limpieza de azotea en 62 m², lavado de 12 tinacos de 1,100 litros, así como de cisterna de 10,000 litros.</p> <p>Revisión y reparación de instalaciones hidrosanitarias</p>
San Jerónimo Miacatlan	Primaria Sierra Leona	<p>Lavado de 4 tinacos cisterna con capacidad de 5,000 litros</p>	<p>Reubicación de gabinetes y lámparas fluorescentes así como el aislado de cables pelados</p> <p>Se purga bomba de agua y se da mantenimiento en general a llaves de lavamanos y w.c.</p>

San Jeronimo Milacatlan	Primaria Sierra Leona	<p>Cambio de bomba hidráulica</p> <p>Rotulación de zona de seguridad, juegos didácticos</p> <p>Aplicación de pintura interior y exterior</p> <p>Impermeabilización del edificio A</p> <p>Limpieza de azoteas</p> <p>Mantenimiento a puertas, verificar funcionamiento de chapas</p> <p>Cambio de lozeta en el área del chapoteadero</p> <p>Desazolve de drenaje</p> <p>Colocación de marco de aluminio para puerta de sanitario</p> <p>Poda de árboles</p> <p>Rotulación se zonas de seguridad y juegos didácticos, así como murales</p> <p>Aplicación de pintura a bancas de herrería</p> <p>Cambio de 2 reflectores y lámparas de 32 watts</p> <p>Colocación de tubería para el desague de arco techo</p> <p>Reubicación de juegos recreativos</p> <p>Poda de árboles</p> <p>Mantenimiento de plomería a cisterna, cambio de tubería y lavado de la misma</p> <p>Resanado de muros perimetrales y aplicación de pintura</p> <p>Lavado de tinacos elevados</p>	<p>Rotulación de zona de seguridad, juegos didácticos</p> <p>Limpieza de canchales, bajadas de agua pluvial y azoteas 300m² aproximadamente.</p>
San Agustín Ohtenco	CENDI YOLUCALCAN		<p>Mantenimiento eléctrico, se colocaron 10 lámparas de 32 watts, 10 focos led de 8.5 watts, 2 balastos de 2 x 3.2 watts.</p> <p>Revisión de trabajos y materiales requeridos.</p> <p>Revisión y verificación de sistema hidráulico en la cisterna</p> <p>Limpieza de 5 tinacos de 1,100 lts</p>

	<p>Impermeabilización en área de desagües, dirección</p> <p>Limpieza de canalas de bajadas de agua pluvial en el edificio y arco techo 1.54 m²</p> <p>Colocación de vidrios en la bodega</p> <p>Retiro de hojasca y retiro de basura de los contenedores</p> <p>Protección de herrería en ventanas de nuevas aulas</p> <p>Plancha de concreto para pasillos</p> <p>Colocación de canalas en el edificio de la dirección</p> <p>Cambio de tubería de pvc en el área de lavamanos y mingitorios</p> <p>Reubicación de apoyos para bocinas</p> <p>Mas tambos para depositar la basura</p> <p>Mantenimiento eléctrico a lámparas led, pastillas y asagadores</p> <p>Retiro de mobiliario en desuso</p> <p>Desazolve y lavado de cisterna</p> <p>Mantenimiento a bombas hidráulicas</p> <p>Poda de árboles</p> <p>Ampliación de entrada principal</p> <p>Mayor ventilación en sanitarios de niños</p> <p>Relleno de pega azulejo en loseta</p> <p>Aplicación de pintura en general muros perimetrales y herrería</p> <p>Cambio de 10 lámparas de 32 watts</p> <p>Ampliación de ventana en biblioteca</p>	<p>Limpieza de axoteas y bajadas de agua pluvial en arco techo 1.54 m²</p> <p>Se realiza visita para la cuantificación de material</p> <p>Se encuentra llena y se reprograma el lavado de cisterna</p> <p>Se realiza visita para la cuantificación de material</p>
<p>San Agustín Ohseuco</p>	<p>Primaria Tlaloc</p>	
<p>San Juan Tepenahuac</p>	<p>Jardín de Niños Xilotti</p>	

San Juan Tepicahuac	Jardín de Niños Xilotl	Rotulación de murales, juegos didácticos y rutas de evacuación	Trabajos de rotulación en juegos didácticos
		Limpieza de canaletas y bajadas de agua pluvial en general	Limpieza de canaletas, bajadas de agua pluvial en arco techo y azoteas con un área aproximada de 450 m ²
		Poda de árboles	
		Limpieza de azoteas y canaletas	Limpieza de azoteas y canaletas
		Descapado de pintura en mal estado, aplicación de pintura en muros perimetrales y herrería en general	
		Cambio de 40 limpas de 32 watts	Se realiza visita para la cuantificación de material
		Instalación de puerta en sanitarios de niñas (se cuenta con la puerta)	
		Colocación de protección en acceso de consejería	
		Lavado de cisterna	Lavado de cisterna
		Cambio de tapa de cisterna	
	Primaria General Antonio de León y Loyola	Ampliación de bajadas de agua pluvial	
		Reparación de tubería de agua en el área de cocina	
		Rehabilitación de tableros deportivos	
		Rotulación de canchas deportivas, rutas de evacuación y juegos didácticos	
		Mantenimiento a llaves de agua potable, tubería, desagüe y rehabilitación de bebederos	Mantenimiento a sanitarios así como a lavabos y desagüe.
		Retiro de escombros	
		Evaluación de daño estructural a taller de computo por sismo	
		Impermeabilización en general	
		Aplanado de muro exterior posterior	

San Juan Tegenahuac	Primaria General Antonio de León y Loyola	Evaluación de fauna nociva	lavado de cisterna y 11 tinacos de 1,100 litros
Santa Ana Tlacotenco	Primaria Francisco del Olmo	Desazolve de drenaje en sanitarios	colocación de tubería hidráulica para tinacos elevados y reparación de fugas de agua
		Nivelación de plancha en lavamanos	
		Impermeabilización en general	
		Fumigación	
		Limpieza de azotea y bajadas de agua pluvial	Limpieza de azoteas, arco techo y bajadas de agua pluvial en 13.70 m ²
		Poda, acireo y retiro de hojarasca	
		Mantenimiento eléctrico, cambio de lámparas de 32 watts, revisión de contactos y apagadores, colocación de reflectores en cubo de escalera	Mantenimiento eléctrico, se colocaron 10 lámparas de 32 watts, 3 gabinetes, un balastro de 2 x 32 watts, 25 lámparas de 28 watts H5 y 20 metros de cable duplex de # 10.
		Rotulación de juegos didácticos	Rotulación de juegos didácticos
		Colocación de tapas para coladera del patio	
		Colocación de tramo de tubo para bajada de agua pluvial	
Cambio de malla en coladeras			
Colocación de loseta en el área del lavamanos (solo mano de obra)			
Reparación de chapas y pasadores en puertas			
Reparación de puerta de herrería para acceso hacia las aulas posteriores	Se coloca portacantidos a tapa de cisterna y se reparan dos puertas.		
Mantenimiento de plomería en general, w.c., lavamanos	Mantenimiento de plomería en general, w.c., lavamanos		
Clausurar puerta en aula didáctica 3°D			
Mantenimiento a chapas en puerta de aluminio salón 3°B y colocación de 3 chapas en puertas			
Santa Ana Tlacotenco	Preescolar Nahui-Ollin		

Santa Ana Tlacotalco	Preescolar Natui-Ollin	<p>Limpeza de azoteas y bajadas de agua pluvial, retiro de hojarasca en 350 m².</p> <p>Reparación de chapa y mirilla en la puerta de acceso principal</p> <p>Lavado de tinacos elevados y cisterna</p> <p>Re encerpetado en área de Jungos</p> <p>Cambio de lámparas fluorescentes a lámparas led en todo el plantel</p> <p>Colocación de loseta en aula del 2° B (solo mano de obra)</p> <p>Poda y aclareo en general</p> <p>Aplicación de pintura en interiores y exteriores</p> <p>Mantenimiento de láminas de policarbonato en techumbre de la entrada principal</p> <p>Lavado de cisternas y tinacos elevados</p> <p>Desazolve de fosa séptica</p> <p>Poda de árboles y áreas verdes</p> <p>Cambio de vidrios en ventanas</p> <p>Mantenimiento eléctrico, colocación de cableado en salones</p> <p>Aplicación de soldadura a barandal de herrería</p> <p>Retiro de panel de abejas en arco techo</p> <p>Cambio de reflectores en el patio</p> <p>Mantenimiento de plomería a sanitarios</p> <p>Instalar tinaco de 20,000 lts.</p> <p>Mantenimiento eléctrico a bomba hidráulica de la cisterna</p>	<p>Limpeza de azoteas y bajadas de agua pluvial, retiro de hojarasca en 350 m².</p> <p>Lavado de 4 tinacos elevados de 1,100 litros y de tinaco cisterna de 5,000 litros.</p>
Santa Ana Tlacotalco	Secundaria Altepca III	<p>Mantenimiento de láminas de policarbonato en techumbre de la entrada principal</p> <p>Lavado de cisterna, 5 tinacos de 1,100 litros, así como azoteas en 254 m².</p> <p>Cambio de lámparas en pasillos y salones</p> <p>Aplicación de soldadura a barandal de herrería</p> <p>Mantenimiento a sanitarios, verificando el correcto funcionamiento en tomas de agua y W.C.</p>	<p>Mantenimiento de láminas de policarbonato en techumbre de la entrada principal</p> <p>Lavado de cisterna, 5 tinacos de 1,100 litros, así como azoteas en 254 m².</p> <p>Cambio de lámparas en pasillos y salones</p> <p>Aplicación de soldadura a barandal de herrería</p> <p>Mantenimiento a sanitarios, verificando el correcto funcionamiento en tomas de agua y W.C.</p>
Santa Ana Tlacotalco	Primaria Tlahcuillo	<p>Instalar tinaco de 20,000 lts.</p> <p>Mantenimiento eléctrico a bomba hidráulica de la cisterna</p>	<p>Mantenimiento a sanitarios, verificando el correcto funcionamiento en tomas de agua y W.C.</p>

	<p>Nivelación de suelo, para evitar encharcamientos en la entrada principal</p> <p>Poda de árboles</p> <p>Relevo de sobado en aulas traseras</p>	
<p>Mantenimiento a bomba hidráulica de la cocina</p> <p>Evaluar foso en aula de inglés, la cual presenta una fractura y filtración de agua</p>	<p>Reparación de tubería de gas</p> <p>Aplicación de pintura a tuberías</p> <p>Mantenimiento eléctrico a aulas, revisión de cargas</p>	<p>Se realiza visita para la cuantificación de material</p>
<p>Instalación de 4 tarjas para el lavado de manos en la entrada principal</p> <p>Impermeabilización en general</p> <p>Conectar tinacos de 500lts. que se encuentran en el estacionamiento</p> <p>Clausura y sellado de coladera en el área de estacionamiento</p>	<p>Revisión de cargas detectando que hay variación en las líneas de la CFE.</p>	
<p>Colocación de malla al perímetro (se cuenta con la malla)</p>	<p>Rotulación de rutas de evacuación</p>	<p>Colocación de malla al perímetro (se cuenta con la malla)</p>
<p>Mantenimiento de plomería a sanitarios</p> <p>Limpieza de canaletas y azótes</p> <p>Limpieza de canaletas, bajadas de agua pluvial, azótes</p>	<p>Rotulación de rutas de evacuación y zona de seguridad</p> <p>Mantenimiento a W.C. así como lavamanos en sanitarios de la escuela</p> <p>Se realiza limpieza en azótes y canaletas de arco techo en 1000 m2</p> <p>Limpieza de canaletas, bajadas de agua pluvial, azótes 250 m² aproximadamente.</p>	<p>Rotulación de juegos didácticos y zonas de seguridad</p>
<p>Villa Milpa Alta</p>	<p>CEMIDI AMACALLI</p>	

Villa Milpa Alta	CEMDI AMACALLI	Colocación de tinacos de 1100 lts y conexión de 3 tinacos elevados Mantenimiento eléctrico, reestablecimiento de energía Aplicación de pintura en general Mantenimiento a bomba hidráulica y reparación de mezcladora. Limpieza de canaletas y bajadas de agua pluvial Mantenimiento y reparación a 8 puertas y ventanas Reparación de escalones Reparación de dos barandales Aplicación de soldadura eléctrica y puerta en zona de rampa Lavado de 8 tinacos elevados Lavado de cisterna Limpieza de canaletas y bajadas de agua pluvial	Colocación de tinaco de 1100 lts y conexión de 3 tinacos elevados Se purga bomba de agua y se repara llave mezcladora del área de cocina Limpieza de azoteas y bajadas de agua pluvial en aproximadamente 500 m2.
Villa Milpa Alta	J.N. Insurgentes	Mantenimiento sanitario Reparación de canaletas Reparación de puertas y ventanas de herrería Mantenimiento eléctrico Rotulación de juegos didácticos Aplicación de pintura a fachada principal Mantenimiento a lavamanos en la zona de sanitarios de las niñas, colocación de tubería de agua potable	Corrección de fugas en sanitarios, así como purga de motobomba y se arregla cespel de plomo. Reparación de puertas y ventanas de herrería Corrección de corto circuito e instalación y cambio de contactos Aplicación de pintura a fachada principal 35 m2 Mantenimiento a sanitarios, desatolva de lavamanos
Villa Milpa Alta	J.N. Calhualuc		
Villa Milpa Alta	CEMDI Bonito Juárez		

Villa Milpa Alta	CENDI Benito Juárez	Mantenimiento de bomba hidráulica	Revisión de bomba de agua, encontrándose el condensador en mal estado, por lo que se requiere el remplazo
Villa Milpa Alta	Primsia José María Morelos	Limpieza de azotea, bajada de agua pluvial y canaletas de arco techo.	Se realizó limpieza de azoteas, bajadas de agua pluvial y canaletas de arco techo en aproximadamente 354 m ² .
		Mantenimiento eléctrico, colocación de lámparas en los nuevos salones y colocación de reflectores en el exterior de las instalaciones	Se concluye el mantenimiento eléctrico, cambio de lámparas fluorescentes, colocación de reflectores de tecnología led, cambio de balastos y revisión en general.
		Retiro de escombros	
Villa Milpa Alta	Primaria Cultura Azteca	Limpieza en general	
		Desazolve de coladeras	
		Mantenimiento de plomería a sanitarios de niños y niñas de los tres niveles, revisión de tubería hidro sanitaria, colocación de palancas en w.c.	Mantenimiento a sanitarios en los tres pisos del inmueble
		Mantenimiento eléctrico, revisión de bomba hidráulica, cambio de lámparas, revisión de cargas	Revisión y mantenimiento eléctrico, cambio de lámparas fluorescentes.
		Lavado de tinacos elevados	Limpieza de azotea siendo 200 m ² , así como canaletas de arco techo en 52 metros.
		Lavado de 2 cisternas	Limpieza de azoteas siendo 200 m ² , así como canaletas de arco techo en 52 metros.
		Limpieza de canaletas y bajadas de agua pluvial	Limpieza de azotea siendo 200 m ² , así como canaletas de arco techo en 52 metros.
Reparación de escalones de concreto en escalera de emergencia			
		Revisión de fisura en arco techo	

Villa Milpa Alta	Secundaria Emiliano Zapata # 37	CENDE TLACOYUCAN	San Lorenzo Tlacoyucan	<p>Limpeza en general</p> <p>Lavado de 8 tinacos elevados y cisterna</p> <p>Limpeza de canaleras y bajadas de agua pluvial</p> <p>Mantenimiento de plomería, desazolve en sanitarios de niños y niñas</p> <p>Cambio de vidrios en ventanas</p> <p>Mantenimiento eléctrico, cambio de lámparas en el auditorio, en sanitarios y canchas, revisión de tablero eléctrico</p> <p>Encausar bajada de agua pluvial en acceso principal</p> <p>Lavado de cisterna 10,000</p> <p>Reubicar tinaco en acceso principal</p> <p>Rotulación de juegos didácticos</p> <p>Revisión eléctrica</p> <p>Revisión de tuberías</p> <p>Limpeza de canaleras y bajadas de agua pluvial en general</p> <p>Reparación de puertas en sanitarios</p> <p>Reparación de 3 puertas de herrería y chapas</p> <p>Mantenimiento eléctrico, revisión de 2 luminarias</p> <p>Limpeza de tinacos elevados y cisterna</p> <p>Extender tierra que se encuentra en la parte posterior de los baños</p>	<p>Limpeza en general</p> <p>Lavado de 8 tinacos elevados de 1,100 lbs.</p> <p>Limpeza de azoteas, bajadas de agua pluvial y canaleras 1200 m²</p> <p>Mantenimiento eléctrico a hidroneumático de las bombas de agua</p> <p>Lavado de cisterna 10,000</p> <p>Colocación de tinaco elevado de 1100 lbs. para alimentar lavas individuales de lavado colectivo.</p> <p>Rotulación de juegos didácticos</p> <p>Revisión eléctrica</p> <p>Revisión de funcionamiento de instalación de gas</p> <p>Limpeza de 2,030 m² de azoteas</p> <p>Lavado de 1 cisterna</p>
			San Lorenzo Tlacoyucan	J.N. Refugio Pacheco	

San Lorenzo Tlacoyucan	J.M. Refugio Pacheco	Aplicación de pintar a fachada de salones	
		Demoler y colocar muros de tabicón aproximadamente 6.5 m2	
		Limpieza de canaletas, bajadas de agua pluvial y rejillas	Lavado de dos tinacos elevados de 1,100 litros y limpieza de azoteas en 1,300 m2.
San Lorenzo Tlacoyucan	Primaria Progreso Campesino	Mantenimiento eléctrico, cambio de 58 lámparas, revisión de tablero y balanceo de cargas	
		Reparación de piso de concreto aproximadamente 50 m2	
		Instalación de coladeras en área de sanitarios	
		Elaborar y colocar base para tinaco elevado	
		Lavado de tinacos elevados y cisterna	Lavado de dos tinacos elevados de 1,100 litros y limpieza de azoteas en 1,300 m2.
		Robolución de zonas de seguridad, juegos didácticos, muras de evacuación	
		Lavado de 3 sistemas y tinacos elevados	Lavado de 9 tinacos elevados de 1,100 ltr., limpieza de canaletas, bajadas de agua pluvial, azoteas 600 m2 aproximadamente.
San Pablo Coatepec	J.M. Tlaxcalteca	Sustitución de tapas para registro con material de herrería	
		Mantenimiento de plomería, reparación de red hidrosanitaria y sustitución de muebles sanitarios de la dirección	
		Colocación de reflectores en patio posterior, cambio de lámparas en general, mantenimiento a la subestación	

<p>Desarrollos de sanitarios</p>	<p>Mantenimiento a sanitarios en general, limpieza de bajadas de agua pluvial de azoteas, revisión de bomba de agua quedando en funcionamiento</p>	<p>San Pablo Oxtoteppec</p>
<p>Lavado de 2 cisternas y tinacos elevados.</p>	<p>Lavado de cisterna de 10,000 litros</p>	<p>Primaria Miguel Hidalgo</p>
<p>Mantenimiento eléctrico, balanceo de cargas</p>	<p>Realizadas: Revisión y reparación de corto circuito en instalaciones eléctricas, así como reparación de bomba de agua</p>	<p>Primaria Miguel Hidalgo</p>
<p>Mantenimiento a bomba hidráulica</p>	<p>Se realiza reconexión eléctrica en bomba de agua, quedando en servicio</p>	<p>Primaria Miguel Hidalgo</p>
<p>Retiro de escombros</p>	<p>Retiro de loseta en mal estado siendo 12 m²</p>	<p>Primaria Miguel Hidalgo</p>
<p>Cambio de puerta principal con cerradura</p>		<p>Primaria Miguel Hidalgo</p>
<p>Desarrollos en rejillas y tubo de drenaje</p>		<p>Primaria Miguel Hidalgo</p>
<p>Lavado de tinacos elevados y cisterna</p>	<p>Lavado de 10 tinacos elevados de 1,100 lts.</p>	<p>Primaria Miguel Hidalgo</p>
<p>Reparación de taje junta en escaleras de emergencia</p>		<p>Primaria Miguel Hidalgo</p>
<p>Mantenimiento de plomería, revisión de para sepo, reparación de llaves de agua potable en bebederos</p>		<p>Primaria Plan Sexenal</p>
<p>Mantenimiento eléctrico, revisión de tablero, pastillas, interruptores y lámparas, así como cambio de contactos y apagadores en general, sellado de ductos eléctricos</p>	<p>Mantenimiento eléctrico, revisión de tablero, pastillas, interruptores y lámparas, así como cambio de contactos y apagadores en general, sellado de ductos eléctricos</p>	<p>Primaria Plan Sexenal</p>
<p>Limpieza de canaletas y bajadas de agua pluvial en general</p>	<p>Limpieza de canaletas y bajadas de agua pluvial en general 530 m² aproximadamente</p>	<p>Primaria Plan Sexenal</p>
<p>Limpieza de canaletas y bajadas de agua pluvial en general</p>	<p>Se realiza lavado de dos cisternas y 15 tinacos, así como limpieza de azoteas y bajadas de agua pluvial en aproximadamente 2,000 m².</p>	<p>Secundaria Técnica #16 Plan de Ayala</p>
<p>San Pablo Oxtoteppec</p>		<p>San Pablo Oxtoteppec</p>

San Pablo Ocottepec	Secundaria Técnica #18 Plan de Ayala	Reparación de loseta en baños de mujeres	Reparación de loseta en baños de mujeres
		Reparación de marquesina	Reparación de marquesina
		cambio de vidrios en la Subdirección y el salón B	cambio de vidrios en la Subdirección y el salón B
		Mantenimiento de herrería a manijas de sanitarios	Mantenimiento de herrería a manijas de sanitarios
		Mantenimiento de plomería en sanitarios, reparación de fuga de agua, desazolve	Mantenimiento sanitario en W.C.
		Lavado de tinacos elevados y sistema y bebederos	Se realiza lavado de dos sistemas y 15 tinacos, así como limpieza de azoteas y bajadas de agua pluvial en aproximadamente 2,000 m ² .
		Reparación de muros perimetrales y en la cooperativa	
		Rotulación de canchas y zonas de seguridad	Rotulación de canchas y zonas de seguridad
		Mantenimiento eléctrico a bomba hidráulica, balanceo de cargas, revisión de tablero	Mantenimiento eléctrico a bomba hidráulica, balanceo de cargas, revisión de tablero
		Limpieza de canaletas del arco techo, bajadas de agua pluvial y rejillas en general	Limpieza de canaletas, bajadas de agua pluvial, azoteas 1154 m ² aproximadamente
San Pablo Ocottepec	CAM # 44	Desazolve de bajadas de captación de agua pluvial	Desazolve de bajadas de captación de agua pluvial
		Reparación de puerta en el área de supervisión, aulas y caseta de vigilancia	
		Reparación de chapas en puertas de aulas	
		Reparación de fuga hidro sanitaria en el área de supervisión y preparación de alimentos, revisión de flotadores en w. c.	
		Lavado de tinacos elevados y cisterna	Lavado de 4 tinacos elevados de 1,100 lts.
		Revisión y reparación de bomba hidráulica	
		Elaborar y colocar tapa metálica para tinaco elevado	

San Pablo Ocottepec	CAM # 44	Mantenimiento eléctrico, revisión en general, colocación de luminarias en la entrada principal			
		Reparar rampa de concreto			
		Reparación de plafón falso en sanitarios			
		Realizar cuantificación de material y Checar viabilidad para la colocación de tubería de cobre tipo (L) para alimentar la cocina			
		Reparación de escalones de concreto, demolición de muro en la biblioteca			
		Reparación o cambio de llaves de agua potable en lavamanos de sanitarios			
		Mantenimiento de plomería a muebles sanitarios del área de cocina y de maestros	Reparación de fugas y mantenimiento a lavamanos y W.C. del inmueble.		
		Rotulación de juegos didácticos y rutas de evacuación	Rotulación de juegos didácticos y rutas de evacuación		
		Aplicación de pintura a juegos infantiles de herrería dentro del inmueble	Aplicación de pintura a juegos infantiles de herrería dentro del inmueble		
		Limpieza de canaletas y bajadas de agua pluvial en general	Limpieza de canaletas y bajadas de agua pluvial en general 500 m2 aproximadamente.		
San Pablo Ocottepec	CENDI NCTLAZOHPILTZIN	Colocar tubo de desagüe en el arco techo	Reparación de bajas de agua pluvial en arco techo		
		Mantenimiento eléctrico, sustitución y mantenimiento a luminarias solares, revisión de instalación eléctrica			
		Mantenimiento a llave de agua potable en zona de lavaderos			
		Mantenimiento a muebles sanitarios en los baños de niñas y niños			
		Lavado de tinacos elevados y sistema	Están llenos		
		San Bartolomé Xicomulco	J.N. Xicomulco		

San Bartolomé Xicomulco	J.N. Xicomulco	<p>Limpieza en general y retiro de hojarasca</p> <p>Aplicación de pintura a puerta de entrada general</p> <p>Identificación de materiales para colocar protecciones en columnas de arco techo</p> <p>Rotulación de canchales, zonas de seguridad y rampas de acceso</p> <p>Mantenimiento de herrería a puerta de acceso principal</p> <p>Retiro de vidrios en desuso</p> <p>Elaboración y colocación de 2 rejas de herrería en biblioteca y patio trasero</p> <p>Solicitud de tambos para basura</p>	<p>Limpieza de canaletas, bajadas de agua pluvial, azoteas y azoteas con un área aproximada de 2450 m² y 2 tinacos elevados de 1,100 lbs.</p>
San Bartolomé Xicomulco	Secundaria Tlacatepec # 325	<p>Lavado de tinacos elevados y cisterna</p>	<p>Limpieza de canaletas, bajadas de agua pluvial en arco techo y azoteas con un área aproximada de 2450 m² y 2 tinacos elevados de 1,100 lbs.</p>
San Bartolomé Xicomulco	Primaria Benito Juárez	<p>Mantenimiento de plomería e bebederos</p> <p>Lavado de tinacos elevados y cisterna</p> <p>Colocación de bajadas de agua pluvial en arco techo y edificios</p> <p>Suministro y colocación de reflectores en arco techo</p> <p>Lavado de 12 tinacos elevados</p>	<p>Mantenimiento en general a sanitarios de niños y niñas</p> <p>Limpieza de canaletas, bajadas de agua pluvial, azoteas y arco techo 2584 m² aproximadamente * los tinacos se encuentran llenos</p> <p>Colocación de bajadas de agua pluvial en arco techo y edificios con tubo de pvc</p>
San Pedro Atzacpan	CENDE CALLIN YULUCE	<p>Rotulación de zonas de seguridad, juegos didácticos, ruras de evacuación</p> <p>Suministro y colocación de reflectores en arco techo</p>	<p>Rotulación de zonas de seguridad, juegos didácticos, ruras de evacuación</p>
San Pedro Atzacpan	Secundaria Antonio Caso	<p>Colocación de bajadas de agua pluvial con dirección a las jardinerías</p>	<p>Se realiza vista y no se encuentra nadie</p>
San Pedro Atzacpan	J.N. Etelvina R. Osorio		<p>Cuantificación de material para la instalación hidráulica de la cisterna a tinacos elevados</p>

San Pedro Atocpan	J.N. Estelina R. Caserio	<p>Reparar losetas levantada, mantenimiento a muros por humedad</p> <p>Mantenimiento de herrería a ventanas, puertas y sustitución de cerradura en puerta de bodega de desayuno</p> <p>Sustitución de lámparas en sesiones de matemáticas y psicometría, colocación de tapas en apagadores y reubicación de contactos</p> <p>Desazolve de sanitarios, bajadas de agua pluvial y mantenimiento a w.c. de maestros</p> <p>Lavado de tinacos elevados y sistema (considerar posible cambio de tinacos)</p> <p>Mantenimiento de plomería a bebederos y red hidráulica</p> <p>Mantenimiento eléctrico, revisión eléctrica en casita, mantenimiento de cableado eléctrico en tablero de carga</p> <p>Elaboración y colocación de protección de herrería para tablero de carga</p> <p>Aplicación de pintura a fachada principal, puerta de acceso principal y puertas de salones</p> <p>Mantenimiento a láminas metálicas (filtración)</p> <p>Limpieza de azoteas, techumbre y bajadas de agua pluvial</p> <p>Retiro de 2 puertas de metal en la casita</p> <p>Retirar instalación de gas en desuso</p>	<p>Cambio de tubo galvanizado de 3" x 6 metros, así como mantenimiento sanitario.</p> <p>Se encuentran llenos</p> <p>Limpieza de canaletas, bajadas de agua pluvial, azoteas y techumbre 1500 m2 aproximadamente</p>
-------------------	--------------------------	---	--

San Pedro Atocapán	J.N. Etefvina R. Osorio	<p>Checar la nivelación del piso de concreto frente a la sala de cómputo y salones</p> <p>Reubicación de cancelería para huerta a un lado de la cancha de fútbol</p> <p>Retiro de instalación eléctrica en la antigua alberca</p> <p>Aplicación de soldadura eléctrica en tubos de la cancha de fútbol</p> <p>Limpieza de canaletas y bajadas de agua pluvial en general</p> <p>Cuantificación de material para la reparación de losetas en salones y biblioteca, revisión de filtración de agua en salones</p> <p>Aplicación de pintura en interior de salones</p> <p>Elaboración y colocación de protección de herrería en el área de dirección y conserjería (mantenimiento a puertas de la dirección, conserjería y tablero eléctrico)</p> <p>Sustitución de vidrios en aula # 16, bodega y dirección</p> <p>Cambio de cerraduras en 4 salones</p> <p>Mantenimiento eléctrico, cambio de lámparas en arco techo, salones, cambio de contactos, mantenimiento a tablero eléctrico y cambio de lámparas en acceso principal</p> <p>Cambio de llaves de agua potable en el área de lavamanos, corrección de fuga de agua, revisión de bomba de agua y mantenimiento de tubería de tinacos elevados</p>	<p>Limpieza de canaletas y bajadas de agua pluvial en general 400 m² aproximadamente</p>
San Pedro Atocapán	Primaria Alvaro Obregón		

San Pedro Atocpan	Primaria Alvaro Obregón	Lavado de tinacos elevados y 2 cisternas	Lavado de tinacos elevados y 2 cisternas
		Traslado de mobiliario	Traslado de mobiliario
San Pedro Atocpan	Primaria República Democrática Alemana	Mantenimiento de albañilería en escaleras de emergencia, elaboración de rampa en las escaleras de acceso al patio principal	
		Retiro de bebederos	
San Pedro Atocpan	Primaria República Democrática Alemana	Elaboración y colocación de protección para bocinas, mantenimiento a techumbre de acceso principal	
		Mantenimiento a bajadas de agua pluvial del edificio A	
San Pedro Atocpan	Primaria República Democrática Alemana	Mantenimiento a puertas de baños, salones en general y reparación de chapas	
		Mantenimiento eléctrico, cambio de lámparas, cambio de apagadores, contactos y revisión en general	Mantenimiento eléctrico, cambio de lámparas, cambio de apagadores, contactos y revisión en general
San Pedro Atocpan	Primaria República Democrática Alemana	Mantenimiento de plomería a lavamanos, w.c. y bebederos	Mantenimiento de plomería a lavamanos, w.c. y bebederos
		Mantenimiento eléctrico a bombas de agua	Mantenimiento eléctrico a bombas de agua
San Pedro Atocpan	Primaria República Democrática Alemana	Lavado de tinacos elevados y cisterna (considerar posible cambio de tinacos)	Lavado y limpieza de cisterna
		Limpieza de cañerías y bajadas de agua pluvial en general	Lavado y limpieza de cisterna
San Pedro Atocpan	Primaria República Democrática Alemana	Traslado de mobiliario	Traslado de mobiliario
		Reparación de tableros de basquetbol, elaboración, colocación de barandal en rampas, cambio de sentido de apertura de puerta principal	

San Pedro Atocpan	Primaria Republica Democrática Alemana	Rotulación de carichas y zonas de seguridad	
San Salvador Cuauhtenco	CENSI Cuauhtenco	Reparación de banda perimetral (do piedra)	
		Lavado de 5 tinacos elevados de 1,100 lts y cisterna de 30,000lts	Lavado de 5 tinacos elevados de 1,100 lts y cisterna de 30,000
		Limpieza de canaletas y bajadas de agua pluvial en general	Limpieza de canaletas y bajadas de agua pluvial en general 1554 m2 aproximadamente
		Reparación de loseta en 2 salones	
		Cambio de vidrios en salón # 3 y biblioteca	
		Mantenimiento a red hidro sanitaria, mantenimiento a bebederos	
San Salvador Cuauhtenco	J.N. Cuauhtzin	Lavado de tinacos elevados y cisterna	Se encuentran llenos los tinacos y cisterna
		Mantenimiento eléctrico, balanceo de cargas y revisión en general	
		Reparación de techumbre en el teatro al aire libre	
		Lavado de 10 tinacos elevados y 2 cisternas	
San Salvador Cuauhtenco	Primaria Miguel Alemán	Limpieza de canaletas y bajadas de agua pluvial en general	
		Mantenimiento eléctrico, balanceo de cargas, revisión en general y cambio de lámparas de 32 watts	

San Salvador Cuauhtenco	Primaria Pintor Diego Rivera	Limpeza de canaleras y bajacas de agua pluvial en general	Limpeza en azoteas, arco techo y bajadas de agua en aproximadamente 1,450 m ² .
		Revisar conexiones de bajadas de agua pluvial, tubería de drenaje en sanitarios y mantenimiento a bebederos y lavamanos	Revisar conexiones de bajadas de agua pluvial, tubería de drenaje en sanitarios y mantenimiento a bebederos y lavamanos
San Salvador Cuauhtenco	Primaria Pintor Diego Rivera	Revisión de filtración de agua en techos	
		Mantenimiento o cambio de chapas en puertas de salones, supervisión, revisión de puerta de acceso principal	
		Mantenimiento eléctrico a bombas de agua Lavado de tinacos elevados y cisterna	Mantenimiento eléctrico a bombas de agua Se encuentran llenos
San Salvador Cuauhtenco	Secundaria QUAUHTZINTEPETL	Rotulación de zonas de seguridad, juegos didácticos, curas de evacuación	
		Lavado de 4 tinacos y una cisterna de 5,000 lts.	Lavado de 4 tinacos y una cisterna de 5,000 lts.

CENDE	NECESIDADES	ÁREA
AMACALI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Impermeabilización y reparación de plafones. 2. Pintura en general 3. Reparación de techumbre y jardinería. 4. Cambio de lámparas, servicio de plomería (fuga de agua). 5. Herrería (adecuación de la salida de emergencia), balizamiento, servicios generales (se dote de trafilambos al plantel), código Agila. 6. Material de higiene y limpieza en general. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Todo el plantel, entrada principal, salas, oficinas administrativas y pasillos. 2. Interiores y exteriores. 3. Patio de juegos, interiores y exteriores. 4. Todas las áreas del Cendi, cocina, tinacos, baños infantiles y baños de adultos. 5. Exteriores. 6. Todo el plantel.
BENITO JUARZ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pintura del plantel. 2. Colocación de tartán en patio de juegos de maternal. 3. Colocación de juegos infantiles para niños menores de 3 años. 4. Cambio de foseta en piso de pasillo. 5. Colocación de drenaje en pasillo por encharcamiento. 6. Cambio de 2 tasas de sanitario en baño de niños. 7. Revisión de tubería hidráulica. 8. Cambio de taja en cocina. 9. Mantenimiento de red eléctrica y de gas. 10. Reparación de puerta antipánico de emergencia. 11. Colocación de 2 lavabos infantiles. 12. Aplanado de barda en lavabos. 13. Reparación de bardas que escurren dentro del salón de Tercer grado y oficina de Trabajo Social. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Interior del plantel.
CALLI MULLICE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Remodelación y equipamiento del comedor. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Interior y exterior del plantel.

	<ol style="list-style-type: none"> 7. Revisión de la instalación eléctrica en cada uno de los salones, (ya que se encuentran conectados en circuito y lo ideal sería en conexiones separadas). 8. En la cocina se solicita cambio de parrilla y refrigerador ya que su tiempo de utilidad ha terminado y no cuenta con la funcionalidad adecuada. 	
<p style="text-align: center;">NOTLAZOHUILIZIM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terminación del muro de contención del lado sureste del plantel. 2. Arco techo para patio y zona de juegos. 3. Equipo de cómputo o multifuncional para apoyo del área. 4. Colocación de láminas para el área de entrada ya que en época de lluvias se mojan los niños al ingreso de salones. 5. Reparación o cambio de puertas de oficinas. 6. Pintura para todo el plantel. 7. Horno de microondas para el área de comedor. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Interior y exterior del plantel.
<p style="text-align: center;">TOIHUILIMÍ CALI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reparación de puertas de los sanitarios (ya que se dañaron durante reparaciones del plantel en el año 2019). 2. Lámparas de los sanitarios de niñas, no funciona. 3. Aula prefabricada para el área técnica, administrativa, dirección y biblioteca escolar (todo esto para tratar de mantener la sana distancia entre el personal, ya que dentro de una oficina están 6 personas). 4. Un área de enfermería ya que no cuenta con un espacio adecuado y acorde a las situaciones de salud, para la atención de niños y niñas. (solicita un área 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Interior y exteriores.

que está provocando pérdidas de material del Cendi).

3. Ampliación de sanitarios para alumnos ya que solo se cuenta con 2 para niños y 2 niñas y se cuenta con una población de 80 alumnos. Y 1 solo sanitario para personal del mismo.
4. Realización de cercado del Cendi ya que solo se cuenta con una malla ciclónica y cinta plastificada misma que se rompe constantemente y facilita la visualización de personas ajenas al plantel.
5. Mantenimiento de canaletas de la techumbre.
6. Poda de árboles que se encuentran en la entrada en contacto con cables de alta tensión.
7. Balizamiento en el perímetro del plantel.